

区分航空図 JAPA-505 「中国・四国」 第8版の主な変更点

1. 福岡空港(RJFF)の滑走路新設(RWY 16R 34L)に伴う変更及び修正
2. 関西進入管制区の改正に伴う変更
3. 八尾空港(RJOY)の滑走路(RWY)距離変更
4. 高知空港(RJOK)の VRP 改正に伴う変更
5. 松山空港(RJOM)の VRP 改正に伴う変更
6. 神戸消防ヘリポート削除
7. 明石川崎ヘリポート削除
8. 舞鶴ヘリポート(RJBM)の運用時間改正に伴う変更
9. 小月飛行場(RJOZ)の運用時間改正に伴う変更
10. 小松島ヘリポート(RJOP)の運用時間改正に伴う変更
11. 石見空港(RJOW)の ILS BRG を 112°→113°へ変更
12. 北部九州ターミナル統合に関わる変更
13. 航空気象官署改正に伴う変更
14. 航空路、RNAV、直行経路の変更
15. 位置通報点の変更及び修正
16. 磁針等偏差線の変更
17. 経年変化に伴う変更、その他